

Время приема и выдачи приборов:

С понедельника по пятницу - с 09:00 до 16:00 ч.

Порядок сдачи СИ

Доставка средств измерений (СИ) на поверку и калибровку через курьерскую службу осуществляется по адресу **424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Соловьева, д.3**

Получателем груза необходимо указывать инженера по метрологии отдела приема Лабинову Е.В. Также следует приложить **сопроводительное письмо**, в котором должны быть указаны:

- **заявка на поверку (калибровку) СИ** по установленной форме ФБУ «Марийский ЦСМ», с указанием реквизитов организации (владельца и плательщика, если они разные) (скачать заявку можно здесь:

[Поверка средств измерений \(СИ\)](#)

)

- **опись** отправленного содержимого;
- **адрес** электронной почты **и** контактный **телефон исполнителя**.

Если по Вашей заявке были оформлены договор и счет на предоплату, их необходимо вложить с прибором.

Работы по поверке будут начаты с даты фактической передачи подписанного договора (при условии наличия оплаты).

Автор: Administrator

23.03.2021 16:05 - Обновлено 23.03.2021 16:11

По вопросам, связанным со сдачей СИ через курьерскую службу, можно обращаться по тел. (8362) 74-21-87 или по электронной почте metr@maricsm.ru

Порядок получения СИ

Заказ курьера для получения СИ с поверки или калибровки, а также оплата доставки осуществляется заказчиком.

Для получения СИ через курьерскую службу необходимо:

- **уведомить отдел приема** по электронной почте metr@maricsm.ru о передаче СИ представителю курьерской службы, а также уточнить дату и время получения;
- прислать на вышеуказанную почту **доверительное письмо** на получение, оформленную на курьерскую службу.

По вопросам, связанным с получением СИ через курьерскую службу, можно обращаться по тел. (8362) 74-21-87 или по электронной почте metr@maricsm.ru